

Российская Федерация
Ставропольский край
Курский филиал ГУП СК "Крайтехинвентаризация"

Технический паспорт здания (строения)

Литера А

Адрес: Ставропольский край, Курский Район, х.Бугулов, ул.Школьная 25

Инвентарный номер	9837					
Условный номер						
Кадастровый номер	26	36			9837/82	1000/А
	А	Б	В	Г	Д	Е

Дата составления технического паспорта 14 09 2006 г.



I. Регистрация права собственности

Дата записи	Полное наименование учреждения, предприятия или организации	Документы, устанавливающие право собственности, с указанием кем, когда и за каким номером выданы	Долевое участие в общей собственности	Подпись лиц, действующих по правилам

Благоустройство полезной площади (кв. м.)

Благоустройство полезной площади (кв. м.)																
Литера	Водопровод	Канализация	ОТОПЛЕНИЕ							газоснабжение					лифты-шт.	
			от ТЭЦ	от групп. котельн.	от собств. котельн.	от АГВ	печное	Централиз. горяч. водоснабж.	с центр. горяч. водоснабж.	с газовыми колонками	с дровян. колонками	централизованное	жидким газом	Электроснабжение	пассажирские	грузовые

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение	школа
Использование	по назначению
Количество мест (мощность)	

V. Исчисление площадей и объемов зданий и его частей (подвалов, полуподвалов и пристроек)

Литера по плану	Наименование здания и его частей	Формулы подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м ²)	Высота (м)	Объем (м ³)
А	школа		806,3	7	5644
а	Пристройка	3,07*2,9	8,9	3,5	31

[illegible]

[illegible]

Страна		А		Год постройки		Число этажей		1	
Капитальности		Вид внутренней отделки							
Устройство кон- структивных эле- ментов	Описан. конст- рукт. элементов (материал, кон- струкция, от- делка и прочее)	Техническое со- стояние (осадки, трещина, гниль и т.п.)	Удельн. вес по таблице	Поправка к уд. весу в %	Удельн. вес конструкт. эл. с поправкой	Износ в %	% износа к строению	Текущие из- менения	
								износ в %	
								элемент	строению
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фундамент	Бетон								
Стены	а. наружные и их наружная отделка	кирпич							
	перегородки	кирпич							
Перекрытия	чердачные	Железобетонные лян- ты							
	междуэтажные								
	подвальные								
Крыша	шифер								
Полы	Дощатые								
Проемы	оконные	Двойные							
	дверные	Простые							
Внутренняя отделка		штукатурка							
Санитарно- и электротехнические работы	Отопление								
	Водопровод								
	Канализация								
	электроосвещение								
	Радио								
	телефон								
	телевидение								
	Ванны								
	Горячее водо- снабжение								
	лифты								
9	Разная работа								

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = \frac{0.00}{0.00} = 30$

I. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктив. элементов	Пристройка литера а	Удельн. вес по таблице	Ценостный коэф.	Удельн. вес после при- менения ко-
Фундамент	бетон			
Стены и перегородки	кирпич			
Перекрытия	Дерево			
Крыша	Шифер			
Полы	Бетон			
Проемы	простые			
Отделочные работы	штукатурка			
Электроосвещение				
Прочие работы				
Итого		100	X	

IX. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

Литера по плану	Наименование здания и его частей	№ сборки	№ табл.	Измерит.	Ст.-им. измерит. по табл.	поправка к стоим. (коэффициенты) на:							Стоим. измерит. с поправк.	колич. (объем, площадь)	Восст. стоим.	% износа
						уд. вес	гр. кап.	Клим. район								
а	пристройка		13	м3	37,6							18,6	629,42	31	19512	30
б	здание		92	м3	19,2							18,6	321,41	5644	1814030	30

	Исполнил	Арутюнов В.И.
	Проверил	
	Начальник предприятия (директор филиала)	ТРОФИМЕНКО АЛЕКС ВАСИЛЬЕВИЧ

XV. Отметка о последующих обследованиях

Работа выполнена		
Исполнил		
Начальник бюро (ди-		